

Field Service Update | 16.10.2025

Informations techniques pour l'installateur

Ces informations sont confidentielles et doivent être traitées comme telles.

Changement du composant HMI

Appareils concernés	Numéro d'article
CS5001DW 200	7738340427
CS5001DW 200 C	7738340428
CS5001DW 260	7738340429
CS5001DW 260 C	7738340430

Raison

Par suite de plaintes concernant le remplacement des composants concernés (HMI et panneau de verre), ces pièces de rechange ont été regroupées en une seule, ce qui facilite le remplacement sur site.

 La nouvelle pièce peut être utilisée pour tous les FDs.

Pièces de rechange

Ancienne pièce		Nouvelle pièce	
8736502262	Panneau de verre Bosch	8750503887	Panneau de verre Bosch + HMI
8736502243	HMI		